

Identificación del sistema: HOSPITAL CENTRAL - Hospitales MADRID - C/ Oviedo 7 - Madrid - 28914 - Madrid

Empresa Mantenedora: NombreEmpresa - **Certificado de empresa manipuladora de Gases Fluorados:**

RELACIÓN DE PARTES CON CARGA DE GAS Ó CORRECTIVOS DE FUGA

Centro: HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA - C/ Caceres 55 - Madrid - 28045 - Madrid

Num.	Fecha Rev.	NIF	Sistema	¿ Detector De Fugas ?	Refrigerante	Carga(Kg)	Tn/Co2
296	15/09/2020						
	Detalle del aviso:		Problemas enfriamiento camara				
1	Control de Fugas: Directo por soluciones o espumas			Localización:			
	Reparación:			Observaciones:			
	Carga de gas: 7,00		Procedencia: Gas nuevo		Motivo: Fuga		
306	15/09/2020						
	Detalle del aviso:		Comprobacion unidad frio 3ª planta				
4	Control de Fugas: Directo por detectores de fugas por ultrasonidos			Localización:			
	Reparación:			Observaciones:			
	Carga de gas: 5,00		Procedencia: Gas nuevo		Motivo: Fuga		
307	15/09/2020						
	Detalle del aviso:		**** CANCELADO **** Limpieza circuitos				
1	Control de Fugas: Directo por detectores de fugas por ultrasonidos			Localización:			
	Reparación:			Observaciones:			
	Carga de gas: 12,00		Procedencia: Gas nuevo		Motivo: Localización y reparación		

Identificación del sistema: HOSPITAL CENTRAL - Hospitales MADRID - C/ Oviedo 7 - Madrid - 28914 - Madrid

Empresa Mantenedora: NombreEmpresa - Certificado de empresa manipuladora de Gases Fluorados:

RELACIÓN DE PARTES CON CARGA DE GAS Ó CORRECTIVOS DE FUGA

Centro: HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA - C/ Caceres 55 - Madrid - 28045 - Madrid

Num.	Fecha Rev.	NIF	Sistema	¿ Detector De Fugas ?	Refrigerante	Carga(Kg)	Tn/Co2
362	13/11/2020						
	Detalle del aviso:		Caldera no caliente				
	Acciones realizadas:		Se repara serpentín				
1	Control de Fugas: Directo por detectores de ultravioletas ó tintes			Localización:			
	Reparación:			Observaciones:			
	Carga de gas: 14,00		Procedencia: Gas nuevo	Motivo: Fuga			
418	17/03/2021		aa	No		6,00	2,00
	Detalle del aviso:		Caldera no combustiona bien				
	Acciones realizadas:		pudiéndolo dictar también por voz				
1	Control de Fugas: Directo por soluciones o espumas			Localización:			
	Reparación:			Observaciones:			
	Carga de gas: 4,00		Procedencia: Gas nuevo	Motivo: Fuga			
440	12/04/2021	XXXXX					
	Detalle del aviso:		Mant. Preventivo ENERO '30 - 1 Equipos • Rev. 450, aa				
	Acciones realizadas:		revisión correcta				
2	Control de Fugas: Directo por detectores de fugas por ultrasonidos			Localización:			
	Reparación:			Observaciones:			
	Carga de gas: 2,00		Procedencia: Gas nuevo	Motivo: Fuga			