

Cliente: HOSPITAL CENTRAL

Fecha: Desde 07/01/2020 hasta 19/05/2021

## Resumen de Errores en Mantenimientos

### Proyecto: Hospitales BARCELONA

**Máquina:** (51) CALDERA - Nº Serie: XYZ-987654321

- I** Comprobacion tarado presostato diferencial de agua  
no es correcto

**Máquina:** (50) CLIMA - Nº Serie: XYZ-98656664

- I** Comprobación del estado de cables de alimentación eléctrica y buses de comunicación y de sus conexiones.
- I** Verif. de estado y actuación de los dispositivos automáticos de detección de fugas de gas
- I** Control de posibles fugas de gas refrigerante

**Máquina:** (99) XPD-1417 - Nº Serie: 1212121212

- I** Temperatura del agua de salida (°C)  
ff

### Proyecto: Hospitales MADRID

**Máquina:** (49) A/A (1) - Nº Serie: XYZ-98765221

- I** Comprobación del estado de cables de alimentación eléctrica y buses de comunicación y de sus conexiones.  
mal
- I** Comprobación del estado de cables de alimentación eléctrica y buses de comunicación y de sus conexiones.  
incorrecto
- I** H. máxima (m)  
25
- I** Comp. del aislamiento eléctrico de los motores de los ventiladores
- I** Comprobación del estado de cables de alimentación eléctrica y buses de comunicación y de sus conexiones.  
correcto
- I** Control de intensidades y temperaturas en los conductores de alimentación a motores de compresores  
correcto
- I** Control de posibles fugas de gas refrigerante  
sin fugas

### Proyecto: Hospitales VALENCIA

**Máquina:** (65) A/A (1) - Nº Serie: XYZ-98765221

- I** Comprobación del estado de cables de alimentación eléctrica y buses de comunicación y de sus conexiones.  
cables mal
- I** Comprobación del estado de cables de alimentación eléctrica y buses de comunicación y de sus conexiones.  
cableado en mal estado

**Máquina:** (64) CALDERA - Nº Serie: XYZ-987654321

- I** Lectura contador de horas  
er
- I** Temperatura en retorno de caldera  
23

**Cliente:** HOSPITAL CENTRAL

**Fecha:** Desde 07/01/2020 hasta 19/05/2021

## Resumen de Errores en Mantenimientos

**Proyecto:** Hospitales VALENCIA

**Máquina:** (64) CALDERA - N° Serie: XYZ-987654321

- I** Lectura contador de kw  
fdr
- I** lectura contador Gas  
rr
- I** Comprobación de material refractario  
no es correcto

**Proyecto:** Hospitales ZARAGOZA

**Máquina:** (55) CLIMA - N° Serie: XYZ-98656664

- I** Comprobación del funcionamiento de instrumentos y elementos de alarma y seguridad.  
25w
- I** Control de posibles fugas de gas refrigerante  
fuga